



FIG. 1

09589055 . 060700

PHOSPHOR
SCREENING
PROCESS
210



BINDER
APPLICATION
PROCESS
220



FURNACE
230

200 ↗

FIG. 2

300




FIG. 3